



Zur permanenten Montage eines Korbes in Kombination mit einem E-Bike Display. Durch den größeren Innenabstand von 78mm umgreift der Halter das Display. Die Seilabspannung am Vorbau verhindert ein Absacken des Korbes. Inklusive Schellen für standard und oversize Lenker Ø 22-31,8mm.



Allows for permanently installing a basket in combination with an E-bike display due to the increased interspace of 78 mm. The patented anchoring cable keeps the basket from sagging. Clamps for standard and oversize handlebars Ø 22-31,8 mm included.

Permet le montage fixe d'un panier sur un VAE, grâce à l'écartement accru de 78mm. Le câble de fixation breveté permet d'éviter que le panier ne s'affaisse. Colliers pour cintres standards et oversize Ø 22-31,8 mm inclus.



www.Klickfix.com

REG. DESIGN - PAT. PEND. · MADE IN GERMANY · RIXEN & KAUL GMBH · LIMMINGHOFFER STR. 9 · D-42699 SOLINGEN R&K FK 303 12/16

fixmontage


Made in Germany

FESTKORB HALTER E


Permanente Montage für Lenkerkorb am E-Bike
Permanent installation for handlebar basket on E-Bike
Attache fixe pour panier en combinaison avec écran E-Bike



RIXEN  KAUL




1. Die Kunststoffbügel auf Lenker rasten. Gehäuse auf die Bügel schieben, die 4 Schrauben in die Vorderseite stecken und leicht anspannen. Adapter schräg nach oben drehen und beide Sechskantnippel in das Gehäuse stecken **2.** Das Querloch muß senkrecht stehen! Ein Seilende von oben durch den Nippel stecken und mit Inbus Schraube festklemmen. **3. Freies Seilende** über den Lenker unter dem Vorbau hindurch über das Lenkerrohr führen und von oben durch die zweite Öffnung an der Gehäuserückwand stecken.



4. Seilende straff ziehen die zweite Schraube leicht fixieren. **5. Adapter nach unten drehen** bis das Seil gespannt und die Position optimal eingestellt ist. Anschließend fest anziehen (5Nm). Die 4 langen Schrauben im Gehäuse mit normaler Kraft festdrehen (1Nm). Der Adapter sollte leicht schräg nach oben ausgerichtet sein. **6. Korb Position** in der Korbbrückwand so wählen, daß die Beleuchtung nicht verdeckt wird. **7. Vier Muttern** in Innenplatte einlegen durch die Korbbrückwand und den Halter mit den Inbusschrauben festschrauben (2 Nm). **8.** Durch die kleinen mittleren Löcher der Abdeckplatte kann das Drahtseil nochmals gelöst und die **Neigung des Korbes verändert werden.**





Wichtig: Von der Verwendung an Carbon-Teilen raten wir ab oder empfehlen den Rat des jeweiligen Herstellers einzuholen.

1. Click both nylon straps on the handlebar. Shift housing on the straps. **1.** Tighten the four cross bolts lightly. Take care to have the holder fixed in slightly upward position and **2. insert the two locking nipples.** Mind correct position of cable holes. **3. Feed cable** from under front structure of handlebar into the locking nipples incorporated at the backside of the holder. Pull both cable ends downwards equally through the locking bushings. **4.** Fix cable on one side by tightening the locking bolt. Pull the other end



downwards firmly and tighten the bolt. Take care to have both keybolts firmly tightened (5Nm). **5. Push holder downwards** until it is stopped by the cable and tighten the 4 screws (1Nm). **6. Choose basket position** with enough space for the light. **7.** Insert the nuts into the inner plate and connect it with basket, and housing with the 4 allen screws (2Nm). **8.** You can still adjust the accessory angle through the little holes. **Important:** We don't advise the use on carbon tubes or recommend to take advice from the manufacturer.

1. Encliqueter les étriers plastique sur le guidon. Pousser le carter sur les étriers et fixer les vis en serrant légèrement. Le support doit être incliné d'environ 30° vers le haut. **2. La vis serre-câble** doit être mise en place dans le boîtier de telle sorte que son percage autorise le passage du câble de sécurité au travers. **3. Passer le câble** sous la potence, puis par dessus le cintre. Les extrémités du câble doivent passer par l'ouverture à l'arrière du carter. Tendre les 2 côtés du câble de façon égale. **4. Fixer l'une des 2 extrémités** du câble à l'aide d'un des mords. Puis tendre fortement l'autre extrémité du câble et le fixer avec l'autre mord. Serrer fortement les vis des 2 mords (5 Nm). **5. Pivoter le support** sur le cintre jusqu'à ce que le câble soit tendu. Maintenant vous devez fixer les 4 vis noires dans le carter (1Nm). La fixation doit être légèrement inclinée vers le haut. **6. Choisir la position verticale** du panier donnant assez d'espace pour l'éclairage. **7. Mettre les boulons dans les alvéoles** de la plaque, puis assembler avec le panier et le carter à l'aide des 4 vis (2Nm). **8. Il est possible d'ajuster l'angle** d'accessoire à travers les petits trous. Important: Nous déconseillons fortement l'utilisation sur tubes à carbone ou consultez le fabriquant. **Important:** Nous déconseillons fortement l'utilisation sur tubes à carbone ou consultez le fabriquant.



Öffnung für Seilklemmung hole for cable clamping trou par câble de soutien